

Bengt Björklund

Sarvägen 1B
74592 Enköping

AR-12-SS-015756-01



EUSEST-00021622

Kundnummer: SL7624382

Analysrapport

Provnummer:	177-2012-09100455	Ankomsttemp °C	7
Provbeskrivning:		Brunnstyp	Borrat brunn
Matris:	Brunnsvatten	Kommun	Enköping
Provet ankom:	2012-09-10 19:10	Provtagare	Bengt Björklund
Utskriftsdatum:	2012-09-21	Provtagningsdatum	2012-09-10 10:00
Provmarkning:	Märsön Pumphuset Lövvägen		
Analys	Resultat	Enhet	Mäto.
Odlingsbara mikroorganismer 22°C	< 1	cfu/ml	ISO 6222
Koliforma bakterier	< 1	/100 ml	IDEXX Colilert-18
Escherichia coli	< 1	/100 ml	IDEXX Colilert-18
Lukt, styrka, vid 20°C	ingen		SLV 1990-01-01
Lukt, art, vid 20 °C	ingen		SLV 1990-01-01
Turbiditet	1.9	FNU	20% SS-EN ISO 7027
Färg (405 nm)	31	mg Pt/l	SS EN ISO 7887:3 mod
pH	8.0		SS 028122-2 / Titro
Alkalinitet	270	mg HCO3/l	10% SS EN ISO 9963-2
Konduktivitet	69	mS/m	10% SS-EN 27888
Klorid	64	mg/l	15% St Meth 4500-Cl / Kone
Sulfat	31	mg/l	15% StMeth 4500-SO4 / Kone
Fluorid	1.0	mg/l	10% St Meth 4500-F / Kone
COD-Mn	3.0	mg O2/l	20% fd SS 028118 / mod
Ammonium	0.040	mg/l	15% SS-EN 11732:2005 / Kone
Ammonium-nitrogen (NH4-N)	0.031	mg/l	15% SS-EN 11732:2005 / Kone
Fosfat (PO4)	0.028	mg/l	30% SS-EN ISO6878:2005 /KONE
Fosfatfosfor (PO4-P)	0.0090	mg/l	30% SS-EN ISO6878:2005 /KONE
Nitrat (NO3)	< 0.44	mg/l	SS 028133 / Kone
Nitrat-nitrogen (NO3-N)	< 0.10	mg/l	20% SS 028133 / Kone
Nitrit (NO2)	< 0.0070	mg/l	15% SS EN 26777 / Kone
Nitrit-nitrogen (NO2-N)	< 0.0020	mg/l	15% SS EN 26777 / Kone
NO3/50+NO2/0,5	<1.0	mg/l	SS 028133 / Kone
Totalhårdhet (°dH)	10	°dH	Beräkning (Ca+Mg)
Natrium Na (end surgjort)	73	mg/l	15% SS 028150-2 / ICP-AES
Kalium K (end surgjort)	1.7	mg/l	20% SS 028150-2 / ICP-AES
Kalcium Ca (end surgjort)	56	mg/l	10% SS 028150-2 / ICP-AES

Förklaringar

AR-003v29

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätsäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätsäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar kan lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det insända provet.



Järn Fe (end surgjort)	0.66	mg/l	10%	SS 028150-2 / ICP-AES	a)
Magnesium Mg (end surgjort)	9.4	mg/l	15%	SS 028150-2 / ICP-AES	a)
Mangan Mn (end surgjort)	0.11	mg/l	15%	SS 028150-2 / ICP-AES	a)
Arsenik As (end surgjort)	0.0010	mg/l	15%	SS 028150-2 / ICP-MS	a)
Bly Pb (end surgjort)	0.00030	mg/l	15%	SS 028150-2 / ICP-MS	a)
Koppar Cu (end surgjort)	< 0.020	mg/l	10%	SS 028150-2 / ICP-AES	a)
Uran U (end surgjort)	0.0025	mg/l	20%	SS 028150-2 / ICP-MS	a)
Kemisk bedömning					
Tjänligt med anmärkning (enl. SOS FS 2003:17)					
pga färgtalet (e)					
p g a järnhalten (e, t).					
Järnhalten kan medföra utfällningar, missfärgning och smak. Risk för skador på textilier vid tvätt och igensatta ledningar. I vissa vatten kan olägenheter uppstå även vid lägre halter än 0,5 mg/l.					
Fluoridhalten har kariesförebyggande verkan.					
Anmärkningar: e = estetisk, t = teknisk					
Mikrobiologisk bedömning					
Tjänligt (Bedömning enligt SLV FS 2001:30)					
http://www.eurofins.se/tjanster/miljo-/vatten/brunnsvatten.aspx					

Utförande laboratorium/underleverantör:

- a) Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN
- b) Eurofins Environment Testing Sweden (Stockholm), SWEDEN

Maria Edström Sahlgren, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt signerad.